

## ULZK-P 变压器低电压短路阻抗测试仪

## 说明书

使用产品之前,请仔细阅读本说明书!

### 武汉优利克电力设备有限公司

Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

# 目录

<b>—</b> 、	主要技术指标	2
	主要特点	
=,	(V)	2
	操作说明:	
	内-外电源注意事项	
	装箱清单	
	订购与服务	

变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。

其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂值进行比较,能 发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。

变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压器,一次接线,只需输入参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。

#### 一、主要技术指标

电压测量范围: 5~400V 精度: 0.2级

电流测量范围: 0.1~20A 工作电源: AC220V±10%

电源频率: 50 (±1) Hz 工作温度: -10℃~50℃

环境湿度: ≤85%RH

主机重量: 8Kg

主机体积: 405mm\*330mm\*172mm

#### 二、主要特点

- 1. 仪器采用 AC220V 低压电源,便可自动对变压器的 AB、BC、CA 高压绕组施加电流,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分数,测试结果非常直观。
- 2. 一次性接线,不用倒接测试线便可自动完成三相测试。
- 3. 仪器即可单相测试,也可三相测试;即可手动测试,也可自动测试。
- 4. 具有输出限流功能,适用于任意阻抗的试品。
- 5. 不用外接调压器,便可对被测试品进行测量。
- 6. 具有测量零序阻抗的功能。
- 7. 具有测量电感的功能。
- 8. 大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简单,根据屏幕的提示即可完成操作。
- 9. 具有打印、储存功能;测试精度高、自动化水平高、体积小、重量轻等特点。

#### 三、仪器接线图




图 A




图 B

- 单相变压器的接线如图 A
- 三相两绕组变压器的接线如图 B
- 1、三相三绕组变压器的接线与选择测量位置一致。测量位置选择高-低,

则测试线接高压端,低压短路,其他开路;选择高-中,则测试线接高压端,中压短路,其他 开路;选择中-低,则测试线接中压端,低压短路,其他开路。

- 2、短路线截面积不得小于10平方毫米,且接触良好,否则影响测试数据的精度。
- 3. 使用仪器的单相法做三相变压器时,输入参数要输入额定容量的 1/3。

	单相测试		
UAN:	V	IAN:	A
ZK%:	%	△ZK%:	%
Frq:	Hz	LAN:	mH
提示:	Ent 启动,	Esc 退出	

备注:本设备的232串口,为定制试验车或试验台配合通讯协议时方可使用,平时不能直接电 脑。

#### 四、操作说明:

1、开机显示如下界面: (界面一)

#### 欢迎使用

界面一

2、按 ENT 键进入参数设置界面: (界面二)

额定容量: 50000 KVA 额定电压: 110.00 KV 铭牌阻抗: 17.98.00 % 分接位置: 09 测量位置: 高一低 试品编号: 10

测试温度: 20℃

▼ ♠

选择, Ent 试验, 提示: Esc 退出

界面二

3、根据屏幕提示输入参数。箭头上、下键选择行,左键向左删除数字,数字键输入数字;测 试温度若需输入负数,则按箭头下键为正负号选择。参数输入完毕,按 ENT 键,进入如下界 面: (界面三)

#### 提示:

●额定电压的输入要与分接位置相对应。

●使用仪器的单相法做三相变压器时,输入参数要输入额定容量的 1/3。

	测试		
单相	三相	零序阻	 l抗
提示:← →	选择,	Ent 确认,	Esc退出

界面三

4、选择测量单相变压器或三相变压器。

#### ● 单相变压器的测量操作如下:

① 按照仪器接线图中的图 A,将仪器与变压器接好测试线,输入参数,在界面三中选择单相,按 ENT 键显示如下: (界面四)

	单相测试		
UAN:	V	IAN:	A
ZK%:	%	△ZK%:	%
Frq:	Hz	LAN:	mH
提示:	Ent 启动,	Esc 退出	

界面四

② 按 ENT 键启动测量, 屏幕显示测试结果, 进入如下界面: (界面五)

单相测试		_
UAN: x.xxx V	IAN: x. xxx A	
ZK%: x.xxx %	△ZK%: - x.xxx %	
Frq: 50.00 Hz	LAN: x.xxx mH	_
提示: Ent 锁定,	Esc 退出	

界面五

- ③ 测试数据达到预定值后,按 ENT 键暂停,试验数据被锁定。
- ④ 数据锁定后,按打印键,直接打印出试验报告。

试品编号: 试验人员: 试验日期: 额定容量 Sn: 50000 KVA 额定电压 Un: 110.00 KV 铭牌阻抗 ZK%: 17.89% 分接位置: 09 测试位置: 高一低 测量接线: 单相 施加电压 UAN: x.xxx V 施加电流 IAN: x.xxx A 测量阻抗 ZK%: x.xxx % 阻抗误差△ZK%: -x.xxx % 试验频率 Frq:50.00Hz 测量电感 LAN: x.xxx mH ⑤ 按 SAVE 键保存,右下角提示即时的"保存完毕"。若存入 U 盘,需返回到开机时"短路阻抗测试仪"界面,按 SAVE 键,屏幕显示所有保存记录。选择记录,插入 U 盘,按 SAVE 键保存至 U 盘,屏幕右下角右下角提示即时的"保存完毕"。

#### ● 三相变压器的测量——手动测量操作如下:

① 按照仪器接线图中的图 B,将仪器与变压器接好测试线,输入参数,在界面三中选择三相方式,按 ENT 键显示如下:(界面六)

	测试		
单相	三相	零序阻:	 抗
手动	自动		
提示: ←	→ 选择,	Ent 确认,	Esc 退出

界面六

② 按左右键选择手动或自动模式。若选择手动模式,按 ENT 键,显示变压器的三种接线方式:  $Y/\Delta$ 、Y/Y、 $\Delta/Y$ ,显示如下: (界面七)

		测试	
单相	三相	零序	阻抗
手动	自动		
$Y/\triangle$	Y/Y	$\triangle/Y$	
提示:	← →选择	Ent 确认,	Esc 退出

界面七

#### 提示:

- a. 依变压器接线端的连接组别来选择界面七中相对应的接线方式。
- b. 三相三绕组变压器的中-低,中压为 Y, 低压短路,不考虑低压连接方式,选择 Y/△或 Y/Y 均可。
- c. 按左右键选择变压器的接线方式, 当选择△/Y 方式时, 会显示△接法的两种不同接线方式: AZ-BX-CY 和 AY-BZ-CX, 用户根据被测试品情况选择。
- ③ 选好上一步后,按 ENT 键进入如下界面: (界面八)

A
A
A

界面八

④ 按左右键选择施加电流 AB、BC、CA 相。如选择 AB 相,按 ENT 键启动测量,测出 AB 相的电压及电流。显示如下(界面九):

AB	ВС	CA		手动三相
UAB:	X. XXX	V	IAB:	x. xxx A
UBC:		V	IBC:	A
UCA:		V	ICA:	A
提示	: Ent	锁定,	Esc 退	出

界面九

⑤ 按 Ent 键数据锁定,再按 Ent 键,进入可选 BC 相状态。按左右键选择 BC 相,显示如下 (界面十):

AB	ВС	CA	月	<b></b> 手动三相	
UAB:	X. XXX	V	IAB: x	.xxx A	
UBC:		V	IBC:	A	
UCA:		V	ICA:	A	
提示:	: Ent	启动,	Esc 退出		

界面十

⑥ 按 ENT 键启动测量,测出 BC 相的电压及电流。显示如下: (界面十一)

AB	BC	CA	手动三相
UAB:	X. XXX	V	IAB: x.xxx A
UBC:	x. xxx	V	IBC: x.xxx A
UCA:		V	ICA: A
提示	: Ent	锁定,	Esc 退出

界面十一

⑦CA 相的测试方法同上操作。当 CA 相数据被锁定后,仪器自动综合计算三次手动单相测试数据,两秒钟后屏幕显示阻抗测试结果并生成打印报告,屏

幕显示如下: (界面十二)

AB BC CA	手动三相
ZK%ab: x.xxx %	ZK%bc: x.xxx %
ZK%ca: x.xxx %	
ZK%: x.xxx %75度	△ZK%:- x.xxx %
LAN: x.xxx mH	LBN: x.xxx mH
LCN: x.xxx mH	
提示: Esc 退出	

界面十二

- ⑧此时,按打印键直接打印出试验数据报告(报告同后面的三相自动报告)。
- ⑨按 SAVE 键保存至仪器,右下角提示即时的"保存完毕"。若存入 U 盘,需返回到开机时"短

路阻抗测试仪"界面,按 SAVE 键,屏幕显示所有保存记录。选择记录,插入 U 盘,按 SAVE 键保存至 U 盘,屏幕右下角右下角提示即时的"保存完毕"。

⑩按 ESC 键,从测试界面退回到参数设置界面,三相变压器的手动单相测量结束。

#### ● 三相变压器的测量—三相自动测量操作如下:

①输入参数后,按 Ent 键,选择三相变压器,显示如下:

	测试		
单相	三相	零序阻	抗
提示:← →	· 选择,	Ent 确认,	Esc 退出

界面十三

③ 按 Ent 键,用左右键选择自动模式,显示如下:(界面十四)

	测试		
单相	三相	零序阻	 抗
手动	自动		
提示:	← → 选择,	Ent 确认,	Esc 退出

界面十四

③按 ENT 键,用左右键选择接线方式,显示如下:(界面十五):

	测试		
单相	三相	零序阻扩	Ĺ
手动	自动		
Y/A	Y/Y	$\triangle/Y$	
提示: ←	→选择	Ent 确认,	Esc 退出

界面十五

#### 提示:

- a. 依变压器接线端的连接组别来选择界面十五中相对应的接线方式。
- b. 三相三绕组变压器的中-低,中压为 Y, 低压短路,不考虑低压连接方式,选择 Y/△或 Y/Y 均可。
- c. 按左右键选择变压器的接线方式, 当选择△/Y 方式时, 会显示△接法的两种不同接线方式: AZ-BX-CY 和 AY-BZ-CX, 用户根据被测试品情况选择。
- ④ 按 Ent 键, 进入如下界面: (界面十六)

AB	BC CA	自	动三相	
UAB:	V	IAB:	A	
UBC:	V	IBC:	A	
UCA:	V	ICA:	A	
提示:	Ent 启动,	Esc 退出		

界面十六

⑤按 Ent 键启动测量,仪器自动向 AB、BC、AC 相绕组依次施加电流、采集数据、依次锁定三相的测量值,测量结束后,仪器自动计算阻抗误差数据。 屏幕显示测量结果: (界面十七)

AB BC CA	自动三相
ZK%ab: x.xxx %	ZK%bc: x.xxx %
ZK%ca: x.xxx %	
ZK%: x. xxx %75度	△ZK%:-x.xxx %
LAN: x.xxx mH	LBN: x.xxx mH
LCN: x.xxx mH	
提示: Esc 退出	

界面十七

⑥ 此时,按打印键直接打印出试验报告。试验报告如下所示:

试品编号: 试验人员: 试验日期:

额定容量 Sn:50000 KVA 额定电压 Un:110.0 KV 铭牌阻抗 ZK%:17.89 %

分接位置:09 测试位置:高-低 测量接线:三相 Y/△ 施加电压 UAB: x.xxx


施加电压 UBC: x. xxx V 施加电压 UBC: x. xxx V 施加电压 UCA: x. xxx V 施加电流 IAB: x. xxx A 施加电流 IBC: x. xxx A 施加电流 ICA: x. xxx A M 上面, Xxxx X M M 上面, Xxxx X M L面, Xxxx X M Lan Xxx X M

⑦按 SAVE 键保存至仪器,右下角提示即时的"保存完毕"。若存入 U 盘,需返回到开机时"短路阻抗测试仪"界面,按 SAVE 键,屏幕显示所有保存记录。选择记录,插入 U 盘,按 SAVE 键保存至 U 盘,屏幕右下角右下角提示即时的"保存完毕"。

#### ● 三相变压器的测量—单相测量操作:

使用仪器的单相法做三相变压器时,输入参数要输入额定容量的 1/3。 接线及操作方法同单相变压器。

- 5、零序阻抗的测量:测量零序阻抗时,接线方式为将高压三相并起来,低压短路状态。操作如下:
- ①在界面三中选择零序阻抗,显示如下:(界面十八)



界面十八

②按 Ent 键启动测量,测量结果显示如下: (界面十九)

	零	序阻抗	亢		
UAN:	x. xxx	V	IAN:	x. xxx	A
ZK:	X. XXX	Ω			
提示:	Ent 锁	定,	Esc 退出		

界面十九

③按 Ent 键锁定后,可直接按打印键打印测试报告。测试报告如下:

试品编号: 试验人员: 试验日期:

额定容量 Sn:50000 KVA 额定电压 Un:110.0 KV 施加电压 UAB: x.xxx V 施加电流 IAB: x.xxx A 零序阻抗: x.xxx A

- ④数据保存及存储 U 盘同阻抗测试。
- 6、测试结果判断参考

阻抗误差在 ± 2%以内 : 变压器可正常运行

阻抗误差在 ± 2% - ± 5%: 变压器定期检测

阻抗误差在超过 ± 5% : 变压器应停运

#### 五、内-外电源注意事项

- 1、仪器正常使用,用市电 AC220V 电源便可,不用外接调压器,仪器左端的"内-外"按键处于"内"。
- 2、若特殊情况需使用外接调压器时,仪器左端的"内-外"按键处于"外",外部交流输入使用仪器左上角的红-黑接线端子。

#### 六、装箱清单

主机	1台
电源线	1根
测试线	1 套
接地线	1根
线箱	1个
保险管	2 只
产品说明书	1 份
检测报告	1 份
产品合格证	1 份
装箱清单	1 份
保修卡	1份
	电源线 测试线 接地线 线箱 保险管 产品说明书 检测报告 产品合格证 装箱清单

#### 七、订购与服务

- 1、仪器自出厂之日起一年内,属产品质量问题免费保修;其他原因造成的损坏,公司仅 收取材料成本费。超过质保期,仅收取维修成本费。
  - 2、公司对产品提供终身维修和技术服务。
  - 3、如仪器有异常,请及时与公司联系,以便为您提供最便捷的处理方案。请勿自行拆卸!

### 优利克电力 ● 精准测量

武汉优利克电力设备有限公司

Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd. 技术咨询: 027-87999528, 158 2737 2208

E-mail: <u>617030669@qq.com</u> QQ: 617030669

公司官网: www.whulke.com

公司地址: 武汉东湖高新技术开发区 33 号光谷芯中心文昇楼三单元 407